

1. K_e

$$E = K_e \cdot nN^2 / 60$$

2. $E' \quad V/1000r/min$

$$E = E' \cdot nN / 1000$$

3.

$$E = P / \sqrt{3} \cdot I$$

nN

P

I